

ชนเดช แสงอินทร์และอัคคพลด นวลดังสอด 2554: การปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันจากสถานีบริการน้ำมันลงสู่น้ำใต้ดินปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา – ชลประทาน) ประธานกรรมการที่ปรึกษา: รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันลงในแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียทรัพยากรดและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียรายได้จากการค้าขาย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปนเปื้อนของน้ำมันลงในแม่น้ำ ลำธาร ทะเล และแม่น้ำ ฯลฯ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น การสูญเสียความสามารถทางกายภาพ การติดเชื้อ ฯลฯ ดังนั้น จำเป็นต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและจัดการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันในน้ำใต้ดินบริเวณสถานีบริการน้ำมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันจากสถานีบริการน้ำมันลงสู่น้ำใต้ดินบริเวณสถานีบริการน้ำมัน

จากการศึกษาการปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันจากสถานีบริการน้ำมันลงสู่น้ำใต้ดิน ในบริเวณพื้นที่ศึกษา 6 บริเวณในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสำรวจการดำเนินการของสถานีบริการน้ำมัน และวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันและไขมันโดยวิธีการสกัดด้วยกรวยแยก จากตัวอย่างน้ำใต้ดิน 54 ตัวอย่าง ที่เก็บจากบ่อน้ำใต้ดินโดยรอบสถานีบริการน้ำมันจำนวน 18 บ่อ พบร่องรอยการดำเนินงานของสถานีบริการน้ำมันทั้ง 6 สถานี มีการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน และดีเซล 4 - 8 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง บริการล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันส่วนใหญ่มีระบบการจัดการน้ำเสีย และน้ำทึบก่อนการระบายน้ำ และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดการรั่วไหลของน้ำมัน พบร่องรอยการปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันเฉลี่ยบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้ง 6 จุด คือ 0.64, 0.36, 0.40, 0.76, 0.33 และ 0.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ เมื่อเทียบปริมาณการปนเปื้อนของปริมาณน้ำมันและไขมันกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึบลงบ่อบาดาล กรมควบคุมมลพิษ สามารถสรุปได้ว่าปริมาณการปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือไม่เกินกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร